



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и водите Бургас

УТВЪРДИЛ:
15.05.2025

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ – Бургас



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед № РД-22/08.05.2025 г. на Директора на РИОСВ – Бургас, във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2025 г., на 09.05.2025 г. е извършена комплексна проверка на обект: находище „Крушевец“ за добив и преработка на скална маса на „Пътни строежи 2001” АД, местност „Кайряците“, землище с. Крушевец, община Созопол

Проверени компоненти и фактори:

- атмосферен въздух;
- шум.

Цел на проверката:

1. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове;
2. Изпълнение изискванията на Закона за защита от шума в околната среда и подзаконовите нормативни актове.

Проверени инсталации и дейности:

- трошачно - сортировъчна инсталация (ТСИ) на преработвателната площадка;
- кариерно гнездо;
- вътрешно - кариерни пътища.

Констатации от проверката:

Дружеството извършва добив и преработка на скална маса (андезити) от находище „Крушевец“. Произвеждат се пет вида андезитови фракции. При проверката са обходени кариерното гнездо, трошачно – сортировъчната инсталация (ТСИ) на преработвателната площадка и вътрешно-кариерните пътища.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



Атмосферен въздух:

ТСИ на преработвателната площадка се състои от три броя трошачки – челюстна, конусна, роторна, шест броя гумено-транспортни ленти и три броя сита. Първоначално скалната маса постъпва в челюстна трошачка, след което се отделя фракция 0,63 мм. Последната с транспортни ленти постъпва в конусната трошачка, след която се получава фракция 0,40 мм. Роторната трошачка работи само при необходимост от по-голям асортимент фракции с размери близки до 0,40 мм.

В момента на проверката работи само челюстната трошачка на ТСИ, като се произвеждат андезитови фракции (чакъл) с размер 50/150 мм и 0,40 мм.

По данни на Изпълнителен директор при извършването на добивните работи няма засегнати и замърсени почви извън границите на концесионната площ. Последното взривяване е направено през м.декември 2024 г.

Добитата плътна скална маса се превозва с камион-самосвали за преработка на ТСИ. ТСИ е снабдена с оросителни системи към всяка трошачка за недопускане на запрашаване на атмосферния въздух. При проверката не се наблюдава запрашаване. Пространствата под гумено-транспортните ленти са почистени и липсва натрупване на финна фракция. Кариерните пътища се оросяват посредством автомобил-цистерна с монтирано оросително съоразение. Извън зоната на кариерното гнездо няма разпиляна земна маса.

Шум:

Източници на шум са:

- Челюстна трошачка;
- Конусна трошачка;
- Роторната трошачка;
- Гумено-транспортни ленти;
- Сита;
- Камион-самосвали за захранване на ТСИ със скална маса;
- Вътрешно-кариерен транспорт – багер;
- Транспортни средства на клиенти.

Най-близките жилищни сгради на с. Крушевец отстоят на приблизително над 2000м от границите на преработвателната площадка.


В деня на проверката е извършено контролно измерване на нивата на шум в девет измерителни точки, разположени в един контур по границите на обекта.

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници :

По време на проверката на обекта не са направени предписания.

Заклучения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

По време на проверката не се констатираха несъответствия с нормативната база по компоненти и фактори на околната среда, които са предмет на проверката.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

